



Rys. 13.13. Zależność odkształcenia od naprężenia dla próbki ze stali o kształcie jak na rysunku 13.12. Próbkę ulega odkształceniu trwałemu po przekroczeniu przez naprężenie *granicy sprężystości* materiału. Próbkę pęka po osiągnięciu przez naprężenie wartości odpowiadającej *naprężeniu niszczącemu* dla badanego materiału