


a)



b)

Rys. 42.14. a) Złącze p - n spolaryzowane w kierunku przewodzenia: obszar zubożony zawęża się, przez złącze płynie duży prąd przewodzenia I_{przew} . b) Złącze p - n spolaryzowane w kierunku zaporowym: obszar zubożony poszerza się, przez złącze płynie mały prąd zaporowy I_{zap}